

QUALITE DES EAUX DE BAINNADE

Contrôle sanitaire

2022

Délégation Départementale de Vaucluse
Département Santé-Environnement

Commune : LAPALUD
site de baignade : PLAN D'EAU LES GIRARDES

Classement issu de la période 2018 à 2021

Qualité Excellente



Contrôle sanitaire réalisé le 02 août 2022 à 08:15

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) : 25,0

Météo du jour : S

Température de l'eau (°C) : 25,1

Fréquentation : Faible

Transparence* : 1,0

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) : <15

Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : <15

Chlorophylle-a (µg/l) : 1

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1800	Supérieur à 1800
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 660	Supérieur à 660

Valeur limite recommandée	
Chlorophylle-a (µg/l) :	10

Avignon le, 08 août 2022

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
Par délégation, la responsable du département Santé-Environnement



Stéphanie GARCIA

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>